



الادارة العامة للمشتريات والمخازن

## التقرير الفني

في المناقصة العامة رقم (٤) لسنة ٢٠١٨/٢٠١٩

لتوريد وتركيب كاميرات مراقبة للجامعة ووحداتها

=====

### العطاء رقم(١) والمقدم من /شركة مشكاه تكنولوجى

#### العرض الأساسي : مرفوض فنيا

للأسباب الآتية :-

- ١- البند رقم ١ لا يحقق الموصفات في 3M board lens
- ٢- البند رقم ٢ لا يحقق الموصفات 3M board lens - 2.8 mm lens
- ٣- البند رقم ٣ لا يحقق الموصفات PTZ interface- IR controller interface
- ٤- البند رقم ٤ لا يتحقق الموصفات PTZ interface- IR controller interface
- ٥- البند رقم ٥ لا يتحقق الموصفات PTZ interface- IR controller interface
- ٦- البند رقم ٦ لا يتحقق الموصفات data transfer rate for Ethernet - transmission method not store and forward and fast Ethernet in duplex and half duplex
- ٧- البند رقم ٧ لا يتحقق الموصفات data transfer rate for Ethernet - transmission method not store and forward and fast Ethernet in duplex and half duplex
- ٨- البند رقم ٩ لا يتحقق الموصفات insulation-electric requirements

#### العرض المرادف : مرفوض فنيا

- ١- البند رقم ١ لا يتحقق الموصفات في 3M board lens
- ٢- البند رقم ٢ لا يتحقق الموصفات 3M board lens
- ٣- البند رقم ٣ لا يتحقق الموصفات PTZ interface- IR controller interface
- ٤- البند رقم ٤ لا يتحقق الموصفات PTZ interface- IR controller interface
- ٥- البند رقم ٥ لا يتحقق الموصفات PTZ interface- IR controller interface
- ٦- البند رقم ٦ لا يتحقق الموصفات data transfer rate for Ethernet - transmission method not store and forward and fast Ethernet in duplex and half duplex
- ٧- البند رقم ٧ لا يتحقق الموصفات data transfer rate for Ethernet - transmission method not store and forward and fast Ethernet in duplex and half duplex
- ٨- البند رقم ٩ لا يتحقق الموصفات insulation-electric requirements





**العطاء رقم (2) والمقدم من أبه - تى - اس انترناشونال**

**العرض الأساسي:- مرفوض فنيا**

**للأسباب الآتية :-**

- ١- البند رقم ١ لا يحقق الموصفات فى 3M board lens
- ٢- البند رقم ٢ لا يتحقق الموصفات 3M board lens - ir distance 20 m- no weather prof
- ٣- البند رقم ٣ لا يتحقق الموصفات IR controller interface
- ٤- البند رقم ٤ لا يتحقق الموصفات IR controller interface
- ٥- البند رقم ٥ لا يتحقق الموصفات IR controller interface
- ٦- البند رقم ٦ لا يتحقق الموصفات data transfer rate for Ethernet - transmission method not store and forward and fast Ethernet in duplex and half duplex
- ٧- البند رقم ٧ لا يتحقق الموصفات data transfer rate for Ethernet - transmission method not store and forward and fast Ethernet in duplex and half duplex
- ٨- البند رقم ٩ لا يتحقق الموصفات insulation-electric requirements
- ٧- البند رقم ٧ لا يتحقق الموصفات data transfer rate for Ethernet - transmission method not store and forward and fast Ethernet in duplex and half duplex
- ٨- البند رقم ٩ لا يتحقق الموصفات insulation-electric requirements

**العطاء رقم (3) والمقدم من شركة العمار انترناشونال جروب**

**العرض الأساسي:- مرفوض فنيا**

**للأسباب الآتية :-**

- ١- البند رقم ١ لا يتحقق الموصفات فى 3M board lens-2.8 mm lens
- ٢- البند رقم ٢ لا يتحقق الموصفات 3M board lens - ir distance10- 20 m- no weather prof
- ٣- البند رقم ٣ لا يتحقق الموصفات PTZ interface- IR controller interface – band width 50MB
- ٤- البند رقم ٤ لا يتحقق الموصفات PTZ interface- IR controller interface
- ٥- البند رقم ٥ لا يتحقق الموصفات PTZ interface- IR controller interface
- ٦- البند رقم ٦ لا يتحقق الموصفات فى المرادف الاول و الثاني data - transmission method not store and forward transfer rate for Ethernet and fast Ethernet in duplex and half duplex
- ٧- البند رقم ٦ لا يتحقق الموصفات فى المرادف الاول و الثاني data - transmission method not store and forward transfer rate for Ethernet and fast Ethernet in duplex and half duplex



(٢٠١٧)



الإدارة العامة للمشتريات والمخازن

### العرض المرادف الأول : - مرفوض فنيا

للأسباب الآتية :

- ١- البند رقم ١ لا يحقق الموصفات فى 3M board lens-ir cut-
- ٢- البند رقم ٢ لا يحقق الموصفات 3M board lens-ir cut -2.8 mm lens
- ٣- البند رقم ٣ لا يتحقق الموصفات PTZ interface- IR controller interface – band width 50MB
- ٤- البند رقم ٤ لا يتحقق الموصفات PTZ interface- IR controller interface
- ٥- البند رقم ٥ لا يتحقق الموصفات PTZ interface- IR controller interface
- ٦- البند رقم ٦ لا يتحقق الموصفات فى المرادف الثاني data transfer - transmission method not store and forward rate for Ethernet and fast Ethernet in duplex and half duplex
- ٧- البند رقم ٧ لا يتحقق الموصفات فى المرادف الثاني data transfer - transmission method not store and forward rate for Ethernet and fast Ethernet in duplex and half duplex

### العرض المرادف الثاني : - مقبول فنيا

و يشمل بدائل البنود أرقام ٦ و ٧ و ٨

ماعدا المرادف الثاني في البنود ارقام (٦ ، ٧ )  
data - transmission method not store and forward transfer rate for Ethernet and fast Ethernet in duplex and half duplex

### العطاء رقم (٤) والمقدم من / شركة دالى اكسبروت

العرض الأساسي : - مقبول فنيا

العرض المرادف : - مقبول فنيا

العطاء رقم (٥) والمقدم من / سيستل للتجارة و التسويق (سيسكوم)

العرض الأساسي : - مقبول فنيا

العطاء رقم (٦) والمقدم من / شركة أكابي ترید

العرض الأساسي : - مقبول فنيا

العرض المرادف : - مقبول فنيا

العطاء رقم (٧) والمقدم من / شركة هاى تكنوور

العرض الأساسي : - مقبول فنيا

و يشمل بدائل البند رقم ٨





### العرض المرادف : - مرفوض فنيا

#### للأسباب الآتية :

- ١- البند رقم ١ لا يحقق الموصفات فى 3M board lens
- ٢- البند رقم ٢ لا يتحقق الموصفات فى 3M board lens - 2.8 mm lens
- ٣- البند رقم ٣ لا يتحقق الموصفات فى PTZ interface- IR controller interface
- ٤- البند رقم ٤ لا يتحقق الموصفات فى PTZ interface- IR controller interface
- ٥- البند رقم ٥ لا يتحقق الموصفات فى PTZ interface- IR controller interface
- ٦- البند رقم ٦ لا يتحقق الموصفات فى data transfer rate for Ethernet - transmission method not store and forward and fast Ethernet in duplex and half duplex
- ٧- البند رقم ٧ لا يتحقق الموصفات فى data transfer rate for Ethernet - transmission method not store and forward and fast Ethernet in duplex and half duplex
- ٨- البند رقم ٩ لا يتحقق الموصفات فى insulation-electric requirements

### العطاء رقم (٨) والمقدم من شركة / جرين تكنولوجى

#### العرض الأساسي : - مقبول فنيا

### العطاء رقم (٩) والمقدم من شركة / اي - بي - سى ايجيبت

#### العرض الأساسي : - مرفوض فنيا

#### للأسباب الآتية :

- ١- البند رقم ١ لا يتحقق الموصفات فى 3M board lens-
- ٢- البند رقم ٢ لا يتحقق الموصفات فى 3M board lens - 2.8 mm lens
- ٣- البند رقم ٣ لا يتحقق الموصفات فى PTZ interface- IR controller interface
- ٤- البند رقم ٤ لا يتحقق الموصفات فى PTZ interface- IR controller interface
- ٥- البند رقم ٥ لا يتحقق الموصفات فى PTZ interface- IR controller interface
- ٦- البند رقم ٦ لا يتحقق الموصفات فى data transfer rate for Ethernet - transmission method not store and forward and fast Ethernet in duplex and half duplex
- ٧- البند رقم ٧ لا يتحقق الموصفات فى data transfer rate for Ethernet - transmission method not store and forward and fast Ethernet in duplex and half duplex
- ٨- البند رقم ٩ لا يتحقق الموصفات فى insulation-electric requirements

ما سبق ترى اللجنة الفنية مجتمعة ان العطاءات التالية مقبولة فنيا ومتاحة للمواصفات الفنية وكراسة الشروط:-

العطاء رقم ٩/٨	العطاء رقم ٩/٧	العطاء رقم ٩/٦	العطاء رقم ٩/٥	العطاء رقم ٩/٤	العطاء رقم ٩/٣
العرض الأساسي العرض المرادف	العرض الأساسي ويشمل ( بدائل الشاشة ) البند رقم ٨ أساسى البند رقم ٨ مرادف	العرض الأساسي العرض المرادف	العرض الأساسي	العرض المرادف	العرض المرادف الثاني و يشمل ( باطل السويتشات و الشاشات ) البند رقم ٦ أو ٧ أساسى البند رقم ٦ و ٧ مرادف ١ البند رقم ٨ أساسى البند رقم ٨ مرادف ١

و انتهت اللجنة من أعمالها و هذا تقرير منها بذلك :-



(١٢)