

الإدارة العامة للمشتريات والمخازن

تقرير

بنتيجة الدراسة الفنية للعروض الفنية المقدمة فى المناقصة العامة

رقم (٢٠١٨/١٥-٢٠١٩) لتوريد احتياجات الجامعة ووحداتها من الاجهزة الكهربائية

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/١١/٢١ وفى تمام الساعة العاشرة صباحاً وبمقر الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بالجامعة اجتمعت اللجنة الفنية المنبثقة من لجنة البت فى المناقصة العامة التى قامت إدارة المشتريات بالجامعة بطرحها بناءً على موافقة السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٣ لتوريد احتياجات الجامعة ووحداتها من الاجهزة الكهربائية ، والمشكلة من كل من السادة :

عضواً	مدير إدارة الصيانة	١. م / حنان حداد مبروك
عضواً	إدارة الصيانة	٢. م / نجوى عبد الهادي محمد
عضواً	إدارة الصيانة	٣. أ / محمود يوسف اسماعيل
عضواً	ادارة المشتريات	٤. أ / مجدى احمد ابو الغار

هذا وقد قامت اللجنة بالاطلاع على المواصفات الفنية المحددة من قبل اللجنة الفنية ، والتى تم الطرح بناءً عليها ، وكذلك الاطلاع على جميع مستندات المناقصة ومحضر اجتماع لجنة البت المؤرخ فى ... /.../ ٢٠١٨ وقارنت المواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط بالمواصفات الواردة بالعطاءات المطابقة للشروط (عدد ٧ عطاء) فى الاجهزة الكهربائية المطلوبة ، وتبين الآتى :-

البند رقم (١) وألخاض بـ (مجرد مياه بالقارورة بارد - ساخن) :-

اشترك فى هذا البند عدد (٥) عطاء ، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالمواصفات المطلوبة وتبين ما يلى :-

أولاً- البنود المقبولة فنياً :-

[٧/٥] ، [١م٧/٦] ، [٢م٧/٦] ، [٧م٧/٧]

ثانياً البنود المرفوضة فنياً :-

- (٧/٣) ، (٧/٣ م ١) (٧/٣ م ٢) ليست من الماركات العالمية المعروفة بجودتها فى السوق .
- (٧/٤) ليست من الماركات العالمية المعروفة بجودتها فى السوق .
- (١م٧/٥) ، (٢م٧/٥) كثير الاعطال لا تتحمل العمل الشاق .
- (٧/٦) ، (٣م٧/٦) كثير الاعطال لا تتحمل العمل الشاق .
- (٧/٧) ليست من الماركات العالمية المعروفة بجودتها فى السوق .

البند رقم (٢) والخاص بـ (نلاجة ١٤ قدم عدد ٣ باب . نوفروست) :-

اشترك فى هذا البند عدد (٦) عطاء ، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالمواصفات المطلوبة وتبين ما يلى :-

أولاً- البنود المقبولة فنياً :-

[٢م٧/٣] ، [٣م٧/٣] ، [٧/٤] ، [٧/٥] ، [٧/٦] ، [٧م٧/٦] ، [٧/٧]

ثانياً البنود المرفوضة فنياً :-


- (٧/١) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق .
- (٧/٣) ، (١م٧/٣) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق .
- (٧/٤) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق .
- (٧/٥) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق .
- (١م٧/٧) ، (٢م٧/٧) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق .

١٢/١٢/٢٠١٨


مدير المشتريات
محمد يوسف

SR0B00Y00F160007

إصدار (0/4) ٢٠١٧/١٢/١٠



الإدارة العامة للمشتريات
١٥



الإدارة العامة للمشتريات والمخازن

البند رقم (٣) والخاص بـ (ثلاجة ١٠ قدم) :-

اشترك في هذا البند عدد (٦) عطاء ، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالموصفات المطلوبة وتبين ما يلي

أولاً - البنود المقبولة فنيا :-

[٧/١] ، [٧/٣] ، [٧/٤] ، [٧/٥] ، [٧/٦] ، [٧/٦ م] ، [٧/٧]

ثانياً البنود المرفوضة فنيا :-

(٧/٣) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٧/٥) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

البند رقم (٤) والخاص بـ (ثلاجة ١٢ قدم عدد ٣ باب . نوفروست) :-

اشترك في هذا البند عدد (٦) عطاء ، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالموصفات المطلوبة وتبين ما يلي

أولاً - البنود المقبولة فنيا :-

[٧/٣ م] ، [١ م ٧/٣] ، [٢ م ٧/٣] ، [٧/٤] ، [٧/٥] ، [٧/٦] ، [٧/٦ م] ، [٧/٧]

ثانياً - البنود المرفوضة فنيا :-

(٧/١) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق .

(٧/٣) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٧/٧) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

البند رقم (٥) والخاص بـ (ثلاجة ١٨ قدم عدد ٣ باب . نوفروست) :-

اشترك في هذا البند عدد (٦) عطاء ، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالموصفات المطلوبة وتبين ما يلي

أولاً - البنود المقبولة فنيا :-

[٧/٣] ، [١ م ٧/٣] ، [٣ م ٧/٣] ، [٤ م ٧/٣] ، [٥ م ٧/٣] ، [٧/٤] ، [٧/٤ م] ، [٧/٥] ، [٧/٦] ، [٧/٦ م] ، [٧/٧]

ثانياً - البنود المرفوضة فنيا :-

(٧/١) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق .

(٢ م ٧/٣) غير مطابق للمواصفات المطلوبة .

(٧/٧) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

البند رقم (٦) والخاص بـ (ديب فريزر افقى سعته لا تقل عن ٣٧٠ لتر) :-

اشترك في هذا البند عدد (٥) عطاء ، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالموصفات المطلوبة وتبين ما يلي

أولاً - البنود المقبولة فنيا :-

[٣ م ٧/٣] ، [٧/٦]

ثانياً - البنود المرفوضة فنيا :-

(٧/٣) ، (١ م ٧/٣) ، (٢ م ٧/٣) وذلك لان العينة غير مطابق للمواصفات المطلوبة من حيث السعة كثير الاعطال ولا يتحمل العمل الشاق .

(٧/٤) كثير الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٧/٥) كثير الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٧/٦) كثير الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٧/٧) ، (٢ م ٧/٧) ، (٣ م ٧/٧) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

٣٠٠٠
٣٠٠٠
٣٠٠٠

٣٠٠٠
٣٠٠٠



الإدارة العامة للمشتريات والمخازن

البند رقم (٧) والخاص بـ (شاحن بطاريات قام ١.٥ فولت) :-

اشترك في هذا البند عدد (٣) عطاء ، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بال مواصفات المطلوبة وتبين ما يلي

أولا - البنود المقبولة فنيا :-

[٧/٧] ، [٧/٧ م] عطاء وحيد

ثانيا - البنود المرفوضة فنيا :-

(٧/٦) كثير الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

البند رقم (٨) والخاص بـ (بطاريات ١.٥ فولت قابلة للشحن) :-

اشترك في هذا البند عدد (٣) عطاء ، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بال مواصفات المطلوبة وتبين ما يلي

أولا - البنود المقبولة فنيا :-

[٧/٧] عطاء وحيد

ثانيا البنود المرفوضة فنيا :-

(٧/٦) ليست من الماركات الاصلية.

(٧/٧ م) ليست من الماركات الاصلية.

البند رقم (٩) والخاص بـ (مروحة عامود استاند عدد ٤ ريشة) :-

اشترك في هذا البند عدد (٤) عطاء ، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بال مواصفات المطلوبة وتبين ما يلي

أولا - البنود المقبولة فنيا :-

[٧/٣] ، [٧/٣ م] ، [٧/٤] ، [٧/٥] ، [٧/٦] ، [٧/٦ م]

ثانيا - البنود المرفوضة فنيا :-

(٧/٥ م) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق .

(٧/٦ م ٣) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

البند رقم (١٠) والخاص بـ (مروحة سقف تصنيع محلي عدد ٣ ريشة) :-

اشترك في هذا البند عدد (٥) عطاء ، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بال مواصفات المطلوبة وتبين ما يلي

أولا - البنود المقبولة فنيا :-

[٢٧/٣] ، [٧/٤] ، [٧/٥] ، [٧/٦] ، [٧/٧ م]

ثانيا - البنود المرفوضة فنيا :-

(٧/٣) ، (٧/٣ م ١) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٧/٥ م) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٧/٦ م) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٧/٧) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

البند رقم (١١) والخاص بـ (مروحة حائط دوارة ٤ ريشة) :-

اشترك في هذا البند عدد (٥) عطاء ، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بال مواصفات المطلوبة وتبين ما يلي

أولا - البنود المقبولة فنيا :-

[٧/٣] ، [٧/٤] ، [٧/٥] ، [٧/٦] ، [٧/٦ م] ، [٧/٧ م]

ثانيا - البنود المرفوضة فنيا :-

(٧/٥ م) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.




SR0B00Y00F160007

إصدار (0/4) ٢٠١٧/١٢/١٠

١٢

م. هادي
م. محمد
م. محمد



الإدارة العامة للمشتريات والمخازن

البند رقم (١٢) والخاص بـ (بوتجاز مسطح ٣ عين اشعال ذاتى) :-

اشترك فى هذا البند عدد (٥) عطاء ، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالموصفات المطلوبة وتبين ما يلى

أولا - البنود المقبولة فنيا :-

[٧/٣]، [٧/٦]، [٧/٧]

ثانيا - البنود المرفوضة فنيا :-

(١٧/٣ م)، (٢٧/٣ م)، (٣٧/٣ م) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٧/٤) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٧/٥) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٧/٦ م) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

البند رقم (١٣) والخاص بـ (انبوبة بوتجاز بالمنظم والخرطوم) :-

اشترك فى هذا البند عدد (٥) عطاء ، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالموصفات المطلوبة وتبين ما يلى

أولا - البنود المقبولة فنيا :-

[٧/٣]، [٧/٤]، [٧/٥]، [٧/٦]، [٧/٧]

ثانيا - البنود المرفوضة فنيا :-

لا يوجد

البند رقم (١٤) والخاص بـ (بلاور شفاط وطرده) :-

اشترك فى هذا البند عدد (٤) عطاء ، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالموصفات المطلوبة وتبين ما يلى

أولا - البنود المقبولة فنيا :-

[٧/٦]، [٧/٧]، [٧/٧ م]

ثانيا - البنود المرفوضة فنيا :-

(٧/٣) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٧/٥) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٧/٦ م)، (٧/٦ م) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

البند رقم (١٥) والخاص بـ (شاشة ٣٢ بوصة LED) :-

اشترك فى هذا البند عدد (٥) عطاء ، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالموصفات المطلوبة وتبين ما يلى

أولا - البنود المقبولة فنيا :-

[٧/٣]، [٧/٣ م]، [٢٧/٣]، [٧/٤]، [٧/٥]، [٧/٥ م]، [١٧/٦]، [٢٧/٦]، [٧/٧]

ثانيا - البنود المرفوضة فنيا :-

(٣٧/٣ م) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق..

(٧/٦) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.


(٧/٧ م) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.



SR0B00Y00F160007

إصدار (0/4) ٢٠١٧/١٢/١٠

م. هادي حيدر
م. محمد
م. محمد يوسف



الإدارة العامة للمشتريات والمخازن

البند رقم (١٦) والخاص بـ (شاشة ٤٣ بوصة LED) :-

اشترك في هذا البند عدد (٥) عطاء، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بال مواصفات المطلوبة وتبين ما يلي

أولاً - البنود المقبولة فنيا :-

[٧/٣]، [١م٧/٣]، [٢م٧/٣]، [٧/٤]، [٧/٥]، [١م٧/٥]، [٧/٦]، [٧/٦]، [١م٧/٦]، [٧/٧]

ثانياً - البنود المرفوضة فنيا :-

(٣م٧/٣) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٢م٧/٥)، (٣م٧/٥) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

(٧م٧/٧) كثيرة الاعطال لا تتحمل العمل الشاق.

البند رقم (١٧) والخاص بـ (جهاز ريسفر بالطبق والاسلاك) :-

اشترك في هذا البند عدد (٥) عطاء، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بال مواصفات المطلوبة وتبين ما يلي

أولاً - البنود المقبولة فنيا :-

[١م٧/٣] كورى [عطاء وحيد

ثانياً - البنود المرفوضة فنيا :-

(٧/٣)، (٢م٧/٣) كثير الاعطال لا يتحمل العمل الشاق .

(٧/٤) كثير الاعطال لا يتحمل العمل الشاق .

(٧/٥) وذلك لعدو تحديد النوع او الماركة او ابلد المنشأ .

(٧/٦) وذلك لعدم تحديد النوع او الماركة او بلد المنشأ .

(٧/٧) كثير الاعطال لا يتحمل العمل الشاق .

البند رقم (١٨) والخاص بـ (شفاط كهربائي مقاس ٢٥ سم) :-

اشترك في هذا البند عدد (٥) عطاء، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بال مواصفات المطلوبة وتبين ما يلي

أولاً - البنود المقبولة فنيا :-

[٢م٧/٣]، [٧/٤]، [٧/٥]، [٧/٦]، [٧/٧]

ثانياً - البنود المرفوضة فنيا :-

(٧/٣)، (١م٧/٣) كثير الاعطال لا يتحمل العمل الشاق .

(٧/٥) كثير الاعطال لا تتحمل العمل الشاق .

(٧/٦) كثير الاعطال لا تتحمل العمل الشاق .

البند رقم (١٩) والخاص بـ (مكنسة كهربائية برمبالية) :-

اشترك في هذا البند عدد (٥) عطاء، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بال مواصفات المطلوبة وتبين ما يلي

أولاً - البنود المقبولة فنيا :-

[٧/٣]، [١م٧/٣]، [٢م٧/٣]، [٣م٧/٣]، [٧/٤]، [٧/٦]، [٧/٦]، [٧/٦]، [١م٧/٦]، [٧/٧]، [١م٧/٧]


ثانياً - البنود المرفوضة فنيا :-

(٧/٥) كثير الاعطال لا تتحمل العمل الشاق .



١٤٣٥

١٤٣٥
١٤٣٥
١٤٣٥
١٤٣٥



الإدارة العامة للمشتريات والمخازن

البند رقم (٣٠) والخاص بـ (غسالة نص اتوماتيك سعته ١٣ كيلو) :-

اشترك فى هذا البند عدد (٥) عطاء، وقامت اللجنة بفحص هذه العطاءات وقارنتها بالموصفات المطلوبة وتبين ما يلى

أولا - البنود المقبولة فنيا :-

[٧/٣]، [٤٧/٣]، [٧/٤]، [٧/٥]، [٧/٦]، [٧/٦ م]، [٧/٧]

ثانيا - البنود المرفوضة فنيا :-

(١م٧/٣)، (٢م٧/٣)، (٣م٧/٣) وذلك لان العينة رديئة .

مما سبق توصى اللجنة بما يلى :-

- قبول العطاءات المطابقة للشروط والموصفات فى البنود ارقام [١، ٢، ٣، ٤، ٥،

٦، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٨، ١٩، ٢٠]

- قبول العطاءات الوحيدة المقبولة فنيا لحين نتيجة البت المالي فى هذه البنود وهى

ارقام [٧، ٨، ١٧] وذلك نظرا لحاجة وحدات الجامعة لهذه البنود تطبيقا لأحكام

المادة ٢٩ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ .

هذا وقد تم الانتهاء من فحص جميع أوراق العروض الفنية وترفع اللجنة تقريرها للجنة البت لاتخاذ ما تراه مناسباً .

التوقيع	الوظيفة	اللجنة
١٨٨٨٥٥٥٥ ٣	مدير إدارة الصيانة	١. م / حنان حداد مبروك
٣	إدارة الصيانة	٢. م / نجوى عبد الهادي محمد
محمد يوسف	إدارة الصيانة	٣. أ / محمود يوسف اسماعيل
محمد	ادارة المشتريات	٤. أ / مجدى احمد ابو الغار

